



### Higrómetro digital con indicación del punto de condensación

Rev.1213



- **Funciones:**  
Temperatura ambiente  
Humedad relativa del aire  
Temperatura del punto de condensación



- Medición en muy poco tiempo gracias a los **rápidos sensores**

- **Indicación de Min./Max.:** Se puede visualizar optativamente el valor de medición mínimo o máximo.



- Indicación de las mediciones en **°C y °F**

- Cambio punto ambiente / punto rocío

- **Equipo muy manejable** para comprobar rápidamente el clima ambiente

- Soporte de clip

#### DATOS TÉCNICOS

**TEMPERATURA AMBIENTE**  
-10°C ... 50°C  
**PRECISIÓN** ±1°C

**HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE**  
20%rH ... 99%rH  
**PRECISIÓN** ±5%rH (25%rH...85%rH)


**TEMPERATURA DEL PUNTO DE CONDENSACIÓN**  
-28,5°C ... 47,5°C  
**PRECISIÓN** ±2°C

**TEMPERATURA DE TRABAJO**  
-10°C ... 50°C

**ALIMENTACIÓN**  
1 pila de botón LR44

**DIMENSIONES** (An x Al x P)  
138 x 27 x 19 mm

**PESO** (pila incluida)  
38 g



Indicación de Min./Max.



Sensor rápido



Soporte de clip



**ClimaPilot**

+ pila

**Tamaño del embalaje** (An x Al x P)

-

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
ClimaPilot	082.034A	4 021563 687886	5

